Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen

Nummer 6 der Förderrichtlinie "Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen"

Wiederaufbauplan für Infrastrukturen in Kommunen

Regierungsbezirk ➔ Köln
(in) Kommune ➔ Stadt Overath
Antragsteller ➔ Stadt Overath, der Bürgermeister

Werte ➔	**3.116.831**	**3.116.831**	**500.000**	**0**	**2.616.831**

	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgenstand sowie Fahrzeug					Angaben zur Finanzierung							Sonstige Angaben					
lfd. Projekt-Nummer	**Fördertatbestand nach Nr. 6.4.2 Satz 2 Buchstabe**	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**	**Anschrift des geschädigten Objektes**	**Kurzerläuterung des entstandenen Schadens**	**Zustand der (baulichen) Anlage vor Schadenseintritt**	**voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)**	**davon als Schadens-beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)**	**davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)**	**Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)**	**Fördersatz (in Prozent)**	**Eigenanteil (in Euro)**	**beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)**	**Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)**	**Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)**	**sofern Ersatzneubau "ja": Bitte Anschrift**	**Denkmal (ja/nein)**	**Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)**	**Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)**
Nr.	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
											0	0						
68_1		Brücke Oberauel - Untersteeg	Untersteeg	Fahrbahn der Brücke beschädigt, Ver- und Entsorgungs-leitungen freigespült		50.000	50.000				0	50.000	nein	nein		nein	ja	ja
68_2		Brückenprüfungen im Stadtgebiet nach Hochwasser	diverse	Begutachtung, ob die Brücken Schaden genommen haben, war durch externes Büro erforderlich		8.000	8.000				0	8.000					ja	ja
68_3		Prüfungen der Löschwasserentnahmestellen im Stadtgebiet nach Hochwasser	diverse	Begutachtung, ob die Löschwasserentnahmestellen an der Sülz Schaden genommen haben, war durch externes Büro erforderlich		2.500	2.500				0	2.500					ja	ja
68_4		Brücke Immekeppelerteich	Immekeppelerteich	Steinstickung unter der Brücke weg gespült		30.000	30.000				0	30.000	nein	nein		nein	nein	nein
68_5		Brücke Brodhausen "Schwarze Brücke"	Brodhausen	Brückenwiderlager freigespült, weitere Untersuchung notwendig und in Vorbereitung		1.400.000	1.400.000				0	1.400.000						
68_6		Großdresbach namenloser Bach	Großdresbach und Talstraße	zu klein dimensionierte Bachverrohrung, dadurch Über-flutung der Straßen und Privatgrundstücke		300.000	300.000				0	300.000	nein	ja		nein	nein	nein
68_7		Böschungsrutsch Wirtschaftsweg nach Oberbech	Oberbech	extreme Regenfälle haben zum Abrutschen der Böschung geführt		100.000	100.000				0	100.000	nein	nein		nein	ja	nein
68_8		HWS-Konzept Immekeppel (Planung und anschließend bauliche Umsetzung)	Wilh.-Heitkamp-Str. und andere	Überflutung Wohngebiet und Straßen		500.000	500.000				0	500.000	nein	nein			nein	nein
68_9		Volbach und Teichanlage Immekeppel (Grundlagenermittlung und HWS-Konzept)	Lindlarer Straße und andere	Überflutung der Straßen und Privatgrundstücke		50.000	50.000				0	50.000	nein	nein		nein	nein	nein
68_10		HWS-Mauer Untereschbach (Planung und Bau)	Zum Sülzufer	Überflutung der Straßen und Privatgrundstücke		500.000	500.000				0	500.000	nein	nein		nein	nein	nein
68_11		HWS-Wall An der Ringmauer (Grundlagenermittlung)	An der Ringmauer	Überflutung Privatgrundstücke		30.000	30.000				0	30.000	nein	nein		nein	nein	nein
68_12		Abtshöhe Straßenentwässerung (Grundlagenermittlung)	Abtshöhe	Überflutung Privatgrundstücke		30.000	30.000				0	30.000	nein	nein		nein	nein	nein
68_13		Wiederherstellung der Wegeoberfläche	Pfarrer-Heinrich-Kugelmeierplatz bis Brücke Oberauel	Weg komplett bis zu einer Tiefe von 50 cm ausgespült und Material über die Sülz abgetragen		42.012	42.012				0	42.012	nein	nein		nein	nein	nein
68_14		Wiederherstellung der Wegeoberfläche	Immekeppelerteich	Deckschicht wurde abgetragen und der gesamte Weg zum Teil ausgespült, Material über den Fluss abgetragen		28.000	28.000				0	28.000	nein	nein		nein	nein	nein
68_15		Entnahme und Entsorgung des kontaminierten und verschlammten Sandes. Neueinbau Sand.	Dorfplatz Immekeppel, Auelterberg, Am Lüderich	Überflutung der Spielplätze: Sand muss komplett entsorgt und neu aufgefüllt werden.		10.000	10.000				0	10.000	nein	nein		nein	nein	nein
20_1		Verkehrssicherung Infratsruktur in der Flutnacht	Stadtgebiet Overath	Dienstleistungs- und Materialaufwand		31.354	31.354					31.354	ja	nein		nein	nein	nein
20_2		Aufrechterhaltung der Leistung der Feuerwehr in der Flutnacht	Stadtgebiet Overath	Materialaufwand		4.965	4.965					4.965	ja	nein		nein	nein	nein
20_3		Pauschale Erstattung, die durch den Rheinisch Bergischen Kreis ausgezahlt worden ist	Stadt Overath					500.000			500.000	-500.000						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						